


SENSO FIBRA CANNA
←
WAVE FIBRE DIRECTION



CORDONATURA
TRACING (CREASES)
✓ RISERVA DI STAMPA E VERNICE
AREA NOT TO BE PRINTED AND PAINTED
CORDONATURA + TAGLIO 10X10
TRACING + CUT 10X10
CORDONATURA + TAGLIO 3X3
TRACING + CUT 3X3
TAGLIO 3X3
CUT 3X3
CORDONATURA + TAGLIO INCLINATO 3X3
TRACING + BENDING CUT 3X3

N.B.


- QUOTE IN mm E TOLLERANZA ± 0.10
- SI RICHIEDE LA PERFETTA PLANARITA' E CORDONATURE BEN MARCATE
- CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DA CONFERMARE DOPO LE PROVE MACCHINA

NOTE


- QUOTES IN mm AND TOLERANCE ± 0.10
- CARTON SHOULD BE PERFECTLY FLAT, WITH TRACING (CREASES)
- SPECIFICATIONS AND QUOTES TO BE CONFIRMED AFTER MACHINE TESTS

CARTONE:(NON POROSO)
BOARD : (NOT POROUS)

RACCORDI NON QUOTATI
ROUNDING NOT QUOTED R= 6

[illegible]

SENDO FIBRA □ CANNA
WAVE FIBRE DIRECTION



- CORDONATURA
TRACING (CREASES)
- //////
RISERVA DI STAMPA E VERNICE
AREA NOT TO BE PRINTED AND PAINTED
- - - - -
CORDONATURA + TAGLIO 10X10
TRACING + CUT 10X10
- - - - -
CORDONATURA + TAGLIO 3X3
TRACING + CUT 3X3
- - - - -
TAGLIO 3X3
CUT 3X3
- //////
CORDONATURA + TAGLIO INCLINATO 3X3
TRACING + BENDING CUT 3X3

N.B.


- QUOTE IN mm E TOLLERANZA ± 0.10
- SI RICHIEDE LA PERFETTA PLANARITA' E CORDONATURE BEN MARCATE
- CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DA CONFERMARE DOPO LE PROVE MACCHINA

NOTE

- QUOTES IN mm AND TOLERANCE ± 0.10
- CARTON SHOULD BE PERFECTLY FLAT, WITH TRACING (CREASES)
- SPECIFICATIONS AND QUOTES TO BE CONFIRMED AFTER MACHINE TESTS

CARTONE: < NON POROSO >
BOARD : < NOT POROUS >


RACCORDI NON QUOTATI
ROUDING NOT QUOTED R= 6



PRELIMINARY TBD CREASE AND HALF-CUT STYLE

	PRODOTTO DA	PRODOTTO DA	PRODOTTO DA	PRODOTTO DA
	AB	25/06/15	PRODOTTO DA	PRODOTTO DA
	PRODOTTO DA	PRODOTTO DA	PRODOTTO DA	PRODOTTO DA
	PRODOTTO DA	PRODOTTO DA	PRODOTTO DA	PRODOTTO DA
MESPIC		MESPIC		0107-A-15-PR10D
MESPIC		MESPIC		MESPIC
MESPIC		MESPIC		MESPIC

SENSO FIBRA CANNA
←
WAVE FIBRE DIRECTION



CORDONATURA
TRACING (CREASES)
✓ RISERVA DI STAMPA E VERNICE
AREA NOT TO BE PRINTED AND PAINTED
CORDONATURA + TAGLIO 10X10
TRACING + CUT 10X10
CORDONATURA + TAGLIO 3X3
TRACING + CUT 3X3
TAGLIO 3X3
CUT 3X3
CORDONATURA + TAGLIO INCLINATO 3X3
TRACING + BENDING CUT 3X3

N.B.

- QUOTE IN mm E TOLLERANZA ± 0.10
- SI RICHIEDE LA PERFETTA PLANARITA' E CORDONATURE BEN MARCATE
- CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DA CONFERMARE DOPO LE PROVE MACCHINA

NOTE

- QUOTES IN mm AND TOLERANCE ± 0.10
- CARTON SHOULD BE PERFECTLY FLAT, WITH TRACING (CREASES)
- SPECIFICATIONS AND QUOTES TO BE CONFIRMED AFTER MACHINE TESTS

CARTONE:(NON POROSO)
BOARD : (NOT POROUS)

RACCORDI NON QUOTATI
ROUING NOT QUOTED R= 6

CORDONATURA PER PRESSATO
CREASE FOR PRESSED

Esterno
Interno


External
Internal

CORDONATURA PER ONDULATO
CREASE FOR WAVED

0.5

 MESPIC MEDICINE E SISTEMI PER IL CONFERIMENTO	DATALE / FINE INIZIO DA / DATA AB / DATA APPROVATO DA / DATA		INVIATO DATA / DATA DATA / DATA		SCALA 14
	RELAZIONE DA / DATA RELAZIONE DA / DATA		DATA / DATA DATA / DATA		DATA / DATA
	DATA / DATA DATA / DATA		DATA / DATA DATA / DATA		DATA / DATA
	DATA / DATA DATA / DATA		DATA / DATA DATA / DATA		DATA / DATA

SENSO FIBRA CANNA
← WAVE FIBRE DIRECTION →



	CORDONATURA TRACING (CREASES)
	RISERVA DI STAMPA E VERNICE AREA NOT TO BE PRINTED AND PAINTED
	CORDONATURA + TAGLIO 10X10 TRACING + CUT 10X10
	CORDONATURA + TAGLIO 3X3 TRACING + CUT 3X3
	TAGLIO 3X3 CUT 3X3
	CORDONATURA + TAGLIO INCLINATO 3X3 TRACING + BENDING CUT 3X3

N.B.


- QUOTE IN mm E TOLLERANZA ± 0.10
- SI RICHIEDE LA PERFETTA PLANARITA' E CORDONATURE BEN MARCATE
- CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DA CONFERMARE DOPO LE PROVE MACCHINA

NOTE

- QUOTES IN mm AND TOLERANCE ± 0.10
- CARTON SHOULD BE PERFECTLY FLAT, WITH TRACING (CREASES)
- SPECIFICATIONS AND QUOTES TO BE CONFIRMED AFTER MACHINE TESTS

CARTONE:(NON POROSO)
BOARD : (NOT POROUS)

RACCORDI NON QUOTATI
ROUNDING NOT QUOTED R= 6



PRELIMINARY TBD CREASE AND HALF-CUT STYLE

[illegible]

